

令和 7 年 10 月 10 日

質疑回答書

業務名 案件名	東宇治浄化センター活性炭取替業務	
質疑 番号	質疑事項	回答
1	【質問箇所】 仕様書 第2章特記事項 7. 業務内容 (3) 補器類整備 2) 複式ストレーナー 及び仕切弁取替 【質問事項】 ストレーナー内のスクリーンについて は、取替が必要でしょうか？必要な場 合、スクリーンの仕様や数量についてご 教示ください。	複式ストレーナーには付属品とし てスクリーンは含まれております。ス クリーンの仕様としましては、 SUS304 で 20 メッシュとなります。